


# Ruta Departamental N°14



## Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Cursos de agua
- Localidades

<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	Media
<b>Longitud</b>	28 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0184
<b>Monto total (\$)</b>	72.289.632
<b>Ejecución estimada</b>	Segundo quinquenio
<b>Descripción</b>	
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	72.289.632

## Localización en el Departamento



## Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

# Categoría de caminos - Lavalleja

56°00'W

55°00'W



## Localización en el país




34°00'S

### Referencias

- Alta
- Media
- Baja
- Rutas nacionales
- Localidades





## Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ♦ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	No aplica
<b>Longitud</b>	28 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0141
<b>Monto total (\$)</b>	84.289.632
<b>Ejecución estimada</b>	2018 - 2020

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	72.289.632
Construcción de Alcantarilla en Arroyo Grande (I1)	4.000.000
Reparación de Puente en Arroyo Grande (I2)	4.000.000
Construcción de Alcantarilla en Arroyo Vejigas (I3)	4.000.000

## Localización en el Departamento




## Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

# Marco de los Reyes – Villa Serrana

55°0'0"W



## Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	Media
<b>Longitud</b>	14 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0105 – UYLA0078
<b>Monto total (\$)</b>	39.644.816
<b>Ejecución estimada</b>	2019 - 2020
<b>Descripción</b>	
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	36.144.816
Reparación de Alcantarilla Arroyo de la Paloma (I1)	1.750.000
Reparación de Alcantarilla Arroyo de los Chanchos (I2)	1.750.000

## Localización en el Departamento




## Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

# Ruta departamental 20



<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	No aplica
<b>Longitud</b>	2 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0002 - UYLA0006
<b>Monto total (\$)</b>	10.663.545
<b>Ejecución estimada</b>	2019 - 2021

<b>Descripción</b>	<b>Monto (\$)</b>
Cambio de estándar de pavimento	5.163.545
Construcción de Puente en Arroyo Mataojo	5.500.000

## Localización en el Departamento




## Referencias

 Intervención en pavimento	 Rutas nacionales
 Intervención en obras hidráulicas	 Cursos de agua
 Caminos departamentales	 Localidades

# Ruta Departamental N°108

55°0'0"W



## Referencias

- Intervención en pavimento
- Intervención en obras hidráulicas
- Caminos departamentales
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Localidades

<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	Alta
<b>Longitud</b>	111,6 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0009
<b>Monto total (\$)</b>	48.000.000
<b>Ejecución estimada</b>	2020 - 2022

Descripción	Monto (\$)
Reparación de Puente en Arroyo Manzanero (I1)	9.000.000
Construcción de Puente en Arroyo Cebollatí (I2)	30.000.000
Construcción de Puente en Río Santa Lucía (I3)	9.000.000


## Localización en el Departamento



## Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018



## Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ♦ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	Media
<b>Longitud</b>	24 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0122
<b>Monto total (\$)</b>	91.962.542
<b>Ejecución estimada</b>	Segundo quinquenio

<b>Descripción</b>	<b>Monto (\$)</b>
Cambio de estándar de pavimento	61.962.542
Reconstrucción de Alcantarilla en Río Santa Lucía (I1)	30.000.000

## Localización en el Departamento




## Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

# Barriga Negra



<b>Categoría</b>	Alta
<b>Prioridad en taller</b>	Media
<b>Longitud</b>	53 km
<b>Tramos que comprende</b>	UYLA0076
<b>Monto total (\$)</b>	7.000.000
<b>Ejecución estimada</b>	Segundo quinquenio

<b>Descripción</b>	<b>Monto (\$)</b>
Reparación de Puente en Arroyo Campanero	3.500.000
Reparación de Puente en Arroyo Tapes	3.500.000

### Localización en el Departamento



### Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

### Referencias

- Intervención en obras hidráulicas
- Rutas nacionales
- Intervención en pavimento
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades