

Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Media
Prioridad en taller	Media
Longitud	8,5 km
Tramos que comprende	80
Monto total (\$)	21.945.067
Ejecución estimada	2018
Descripción	
Monto (\$)	
Cambio de estándar de pavimento	21.945.067


Localización en el Departamento



Fotos del camino




Fuente: Google Street View. Año 2018



Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0
Tramos que comprende	10
Monto total (\$)	14.960.000
Ejecución estimada	2018


Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	14.960.000

Localización en el Departamento



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ♦ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades
- ◆ Intervención en obras hidráulicas

Categoría	Media
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	2,9 km
Tramos que comprende	344
Monto total (\$)	7.487.140
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	7.487.140

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Acceso a Punta del Diablo



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	2 km
Tramos que comprende	RO72
Monto total (\$)	18.044.661
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	18.044.661


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades
- ◆ Intervención en obras hidráulicas

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0,7 km
Tramos que comprende	RO31
Monto total (\$)	6.315.631
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	6.315.631

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Acceso a Laguna de Rocha



Categoría	Media
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	7,4 km
Tramos que comprende	201
Monto total (\$)	19.105.117
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	19.105.117

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Referencias

 Intervención en pavimento	 Rutas nacionales
 Intervención en obras hidráulicas	 Cursos de agua
 Caminos departamentales	 Localidades



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Media
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0
Tramos que comprende	511
Monto total (\$)	13.500.000
Ejecución estimada	2019 - 2022

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	13.500.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018


Estero de India Muerta



Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	0
Tramos que comprende	41
Monto total (\$)	18.700.000
Ejecución estimada	2019 - 2021

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	18.700.000


Localización en el Departamento



Referencias

 Intervención en pavimento	 Rutas nacionales
 Intervención en obras hidráulicas	 Cursos de agua
 Caminos departamentales	 Localidades

By pass Rocha entre R15 y R9



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades
- ◆ Intervención en obras hidráulicas

Categoría	Estratégico
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	2,4 km
Tramos que comprende	UYRO0048
Monto total (\$)	8.250.815
Ejecución estimada	2020

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	8.250.815

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Camino de la Represa



Referencias

- ▬ Intervención en pavimento
- ▬ Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- ▬ Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Baja
Longitud	0
Tramos que comprende	9
Monto total (\$)	6.800.000
Ejecución estimada	Segundo quinquenio

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	6.800.000


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Camino Wilson



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Media
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0
Tramos que comprende	579
Monto total (\$)	4.500.000
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	4.500.000


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Garzón interconexión R10 - R9



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades
- ◆ Intervención en obras hidráulicas

Categoría	Estratégico
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0
Tramos que comprende	UYRO0021
Monto total (\$)	7.500.000
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	
	Monto (\$)
Obras hidráulicas	7.500.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Estabilizado base caminos del norte del departamento



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	20
Tramos que comprende	44
Monto total (\$)	68.756.794
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	68.756.794

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Pavimentación de Ruta 109



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	4 km
Tramos que comprende	112
Monto total (\$)	13.751.359
Ejecución estimada	2019 - 2020

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	21.945.067

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Estabilizado y pavimentación en Ruta 109



Referencias



Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	16 km
Tramos que comprende	112
Monto total (\$)	55.005.435
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	55.005.435

Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018