


Camino de la Balsa

CAMINOS QUE CONECTAN

Un programa nacional de apoyo a la caminería departamental




Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0
Tramos que comprende	UYCO0040
Monto total (\$)	12.000.000
Ejecución estimada	2019
Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	12.000.000

Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Categoría de caminos - Colonia

CAMINOS QUE CONECTAN

Un programa nacional de apoyo a la caminería departamental


58°0'0"W

V

Localización en el país



34°0'0"S




Referencias

Categoría en la Matriz

- Alta
- Media
- Baja
- Rutas nacionales
- Localidades

0 4,5 9 18 27 36 Km

Tula Suarez (paso Catita)




Referencias

	Intervención en pavimento		Rutas nacionales
	Intervención en obras hidráulicas		Cursos de agua
	Caminos departamentales		Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	0
Tramos que comprende	UYCO0201
Monto total (\$)	12.000.000
Ejecución estimada	2021

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	12.000.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino

Paso de la Arena

CAMINOS QUE CONECTAN

Un programa nacional de apoyo a la caminería departamental



Referencias


- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	0
Tramos que comprende	UYCO0145
Monto total (\$)	12.000.000
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	12.000.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Ex Ruta 83



Referencias


- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Cursos de agua
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Media
Prioridad en taller	Alta
Longitud	18,8 km
Tramos que comprende	UYCO 0229, UYCO0231
Monto total (\$)	48.537.324
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	48.537.324

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Ex Ruta 53




Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades
- ♦ Intervención en obras hidráulicas

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Media	
Prioridad en taller	Alta	
Longitud	44,9 km	
Tramos que comprende	UYCO0643, UYCO0623, UYCO0617	
Monto total (\$)	115.921.588	
Ejecución estimada	Segundo quinquenio	
Descripción		Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento		115.921.588


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018




Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Media
Prioridad en taller	Alta
Longitud	27 km
Tramos que comprende	UYCO0624, UYCO0706, UYCO0708
Monto total (\$)	69.707.859
Ejecución estimada	2021 - 2022
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	69.707.859

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Ex Ramal de Ruta 97




Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Cursos de agua
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	29,5 km
Tramos que comprende	UYCO0908, UYCO0906, UYCO0898
Monto total (\$)	54.217.224
Ejecución estimada	2018 - 2019
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	54.217.224

Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018