



Morató-Tiaticura-Arbolito (T76-78)



Categoría	Media
Prioridad en taller	Media
Longitud	27 km
Tramos que comprende	UYPA0233 - UYPA0028
Monto total (\$)	89.707.859
Ejecución estimada	Segundo quinquenio

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	69.707.859
Obras hidráulicas	20.000.000


Localización en el Departamento



Referencias

	Intervención en pavimento		Cursos de agua
	Intervención en obras hidráulicas		Rutas nacionales
	Caminos departamentales		Localidades

Guichón - Piñera - Beiso (T87)



Categoría	Alta
Prioridad en taller	Alta
Longitud	18,2 km
Tramos que comprende	UYPA0048
Monto total (\$)	46.988.261
Ejecución estimada	2018

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	46.988.261

Localización en el Departamento



Fotos del camino




Fuente: Google Street View. Año 2018

Referencias

 Intervención en pavimento	 Cursos de agua
 Intervención en obras hidráulicas	 Rutas nacionales
 Caminos departamentales	 Localidades

Gallinal - Tres bocas (T2)




Referencias

	Intervención en pavimento		Cursos de agua
	Intervención en obras hidráulicas		Rutas nacionales
	Caminos departamentales		Localidades


Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	3,6 km
Tramos que comprende	UYPA0147
Monto total (\$)	9.294.381
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	9.294.381

Localización en el Departamento




Alcantarilla sobre arroyo Del Sauce



Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	0
Tramos que comprende	UYPA0022
Monto total (\$)	15.000.000
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Construcción de alcantarilla tipo H sobre arroyo Del Sauce	15.000.000


Localización en el Departamento



Referencias

- Intervención en pavimento
- Intervención en obras hidráulicas
- Caminos departamentales
- Cursos de agua
- Rutas nacionales
- Localidades

Cañada del Pueblo (T54)




Referencias

- Intervención en pavimento
- Cursos de agua
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	12 km
Tramos que comprende	UYPA0199
Monto total (\$)	32.481.271
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	30.981.271
Obras hidráulicas	1.500.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Piñera - Merinos (T69.2)

57°00'W




Referencias

- Intervención en pavimento
- Cursos de agua
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	17 km
Tramos que comprende	UYARN02
Monto total (\$)	50.890.134
Ejecución estimada	2020

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	43.890.134
Obras hidráulicas	7.000.000


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018



Referencias

	Intervención en pavimento		Cursos de agua
	Intervención en obras hidráulicas		Rutas nacionales
	Caminos departamentales		Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	12,6 km
Tramos que comprende	UYPA0214
Monto total (\$)	45.530.334
Ejecución estimada	2021

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	32.530.334
Obras hidráulicas	13.000.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018


Cerro Chato - Tres Bocas (T5.4)



Categoría	Alta
Prioridad en taller	Media
Longitud	9,3 km
Tramos que comprende	UYPA0162 - UYPA0230
Monto total (\$)	35.971.909
Ejecución estimada	Segundo quinquenio

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	31.971.909
Obras hidráulicas	4.000.000


Localización en el Departamento



Referencias

- Intervención en pavimento
- Cursos de agua
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Localidades


Merino - Morató (T69.3)



Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	22,1 km
Tramos que comprende	UYPARN04
Monto total (\$)	67.057.174
Ejecución estimada	Segundo quinquenio

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	57.057.174
Obras hidráulicas	10.000.000

Localización en el Departamento



Fotos del camino



Referencias	
	Intervención en pavimento
	Cursos de agua
	Intervención en obras hidráulicas
	Rutas nacionales
	Caminos departamentales
	Localidades