

Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Media
Prioridad en taller	Media
Longitud	21,2 km
Tramos que comprende	161 - 162
Monto total (\$)	72.882.201
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	72.882.201

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Colonia Fernández Crespo

57°0'0"W



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ♦ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Estratégico Media
Prioridad en taller	Baja
Longitud	15,4 km
Tramos que comprende	38 - 39
Monto total (\$)	52.942.731
Ejecución estimada	2019 - 2020

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	52.942.731


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Camino de la Horqueta



Categoría	Alta
Prioridad en taller	Baja
Longitud	15,4 km
Tramos que comprende	284 - 275
Monto total (\$)	52.873.974
Ejecución estimada	2019 - 2020

Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	52.873.974

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Media
Prioridad en taller	Media
Longitud	9,8 km
Tramos que comprende	76 - 76.1
Monto total (\$)	33.690.829
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	33.690.829


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Ruta departamental 78



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	Alta
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	13,3 km
Tramos que comprende	118
Monto total (\$)	45.723.268
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	45.723.268

Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018