


Circuito Ruta 5 – Paso del Cerro – Laureles



Leyenda		
	Intervención	
	Rutas nacionales	
	Caminos departamentales	

Jerarquía en la matriz	Media-Alta
Prioridad en taller	Media
Longitud	83.6 km
Tramos que comprende	104 - 105 - 106 - 107
Monto total (\$)	19.200.000
Ejecución estimada	2018

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	19.200.000


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Puente de Tiatucura



Categoría	No aplica
Prioridad en taller	Baja
Longitud	35 mts
Tramos que comprende	160
Monto total (\$)	8.200.000
Ejecución estimada	2018

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	8.200.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades




Referencias

	Intervención en pavimento		Rutas nacionales
	Intervención en obras hidráulicas		Cursos de agua
	Caminos departamentales		Localidades

Categoría	Media
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	N/C
Tramos que comprende	349
Monto total (\$)	8.000.000
Ejecución estimada	2019

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	8.000.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

By pass entre Rutas 26 y 31



Referencias

- Intervención en pavimento
- Cursos de agua
- ◆ Intervención en obras hidráulicas
- Rutas nacionales
- Caminos departamentales
- Localidades

Categoría	No aplica
Prioridad en taller	No aplica
Longitud	7.5 km
Tramos que comprende	134a - 134b - 134c
Monto total (\$)	74.087.981
Ejecución estimada	2018 - 2019
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	74.087.981

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Badén en Paso de los Novillos



Referencias

-  Intervención en pavimento
-  Intervención en obras hidráulicas
-  Caminos departamentales
-  Rutas nacionales
-  Cursos de agua
-  Localidades

Categoría	No aplica
Prioridad en taller	Media
Longitud	200 mts
Tramos que comprende	311
Monto total (\$)	30.000.000
Ejecución estimada	2018 - 2019

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	30.000.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Puente en Picada de los Ladrones



Categoría	No aplica
Prioridad en taller	Media
Longitud	50 mts
Tramos que comprende	347 - 367
Monto total (\$)	60.000.000
Ejecución estimada	2019 - 2020

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	60.000.000

Localización en el Departamento



Fotos del camino




Referencias

- Intervención en pavimento
- Intervención en obras hidráulicas
- Caminos departamentales
- Rutas nacionales
- Cursos de agua
- Localidades

Puentes 12 a 16 en Cinco Sauces - Ruta 44

55°0'0"W



Leyenda

- Intervención
- Rutas nacionales
- Localidades
- Caminos departamentales
- Cursos de agua

Jerarquía en la matriz	Media
Prioridad en taller	Baja
Longitud	50.3 km
Tramos que comprende	423 – 425 – 428
Monto total (\$)	25.000.000
Ejecución estimada	2020
Descripción	
Monto (\$)	
Obras hidráulicas	25.000.000


Localización en el Departamento



Fotos del camino



Puente sobre Ar. Batoví en R59



Referencias

	Intervención en pavimento		Rutas nacionales
	Intervención en obras hidráulicas		Cursos de agua
	Caminos departamentales		Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Media
Prioridad en taller	Media
Longitud	20 mts
Tramos que comprende	308
Monto total (\$)	25.000.000
Ejecución estimada	2020

Descripción	Monto (\$)
Obras hidráulicas	25.000.000

Localización en el Departamento




Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018

Puente de Paso de la Laguna



Categoría	No aplica
Prioridad en taller	Media
Longitud	200 mts
Tramos que comprende	334 - 335
Monto total (\$)	75.285.664
Ejecución estimada	2021 - 2022

Descripción	Monto (\$)
Construcción de puente	75.000.000


Localización en el Departamento



Referencias

Intervención en pavimento	Rutas nacionales
Intervención en obras hidráulicas	Cursos de agua
Caminos departamentales	Localidades

Corredor Ruta 59



Referencias

- Intervención en pavimento
- Rutas nacionales
- Intervención en obras hidráulicas
- Cursos de agua
- Caminos departamentales
- Localidades

Fuente: Programa Vial Departamental - OPP/Intendencia Departamental. Año: 2017-2018

Categoría	Alta
Prioridad en taller	Media
Longitud	35 km
Tramos que comprende	9001 - 308 - 322 - 329
Monto total (\$)	140.362.040
Ejecución estimada	Segundo quinquenio
Descripción	Monto (\$)
Cambio de estándar de pavimento	90.362.040
Obras hidráulicas	50.000.000

Localización en el Departamento



Fotos del camino



Fuente: Google Street View. Año 2018